

De gegevens genoemd in de informatielijst en lijst van zaken zijn aangeleverd door de verkoper. Dit object is niet gekeurd en de genoemde gegevens geven geen zekerheid omtrent de kwaliteit en de technische staat van het object. Indien u zekerheid wenst over de kwaliteit en technische staat van het object adviseren wij een technische keuring uit te laten voeren.



## Informatielijst: Behorende bij H 03

### 1. Bouwkundige zaken/onderhoud

1.1	Welke (zichtbare en/of onzichtbare) gebreken (zowel klein als groot) aan uw object zijn u bekend (bijvoorbeeld: houtrot, lekkage, houtworm, boktor, problemen met vloeren of dak)	Voor zover bekend zijn er geen gebreken.
1.2	Zijn er de laatste jaren reparaties uitgevoerd en/of gebreken hersteld? Zo ja, welke?	Nee
1.3	Met welke reparaties en/of kosten zou de koper binnen enkele jaren geconfronteerd kunnen worden (behoudens normale slijtage)?	Onbekend
1.4	Wat is de bouwaard van het object (constructie + materiaal)?	D&P chalet, type Espirit, Wintervast Houten skeletbouw met kunststof buitenbekleding, kunststof kozijnen en stalen dakpanplaten
1.5	Wat is de bouwaard van de overige opstallen (bijvoorbeeld: berging)? Zijn hierin voorzieningen aanwezig (elektra, verwarming, isolatie)?	Geen overige opstallen. Inpandige berking, elektra, water, afvoer volledig geïsoleerd
1.6	Is het pand geïsoleerd?	Dak: Ja Muur: Ja Vloer: Ja Glas: Ja, dubbel glas
1.7	Zijn er gebreken en/of bijzonderheden te vermelden over de technische installaties (bijvoorbeeld: elektrische installatie/bedrading, leidingwerk voor gas/water/riolering/centrale verwarming/warm watertoestel)?	Nee
1.8	Wanneer zijn deze voor het laatst vernieuwd of gerepareerd?	N.v.t.
1.9	Wanneer is het buitenschilderwerk voor het laatst uitgevoerd?	N.v.t.
1.10	Zijn er nog lopende garanties overdraagbaar met betrekking tot uw	D&P 10 jaar garantie op buitenwanden (Loopt dec 2024 af)

object of apparatuur? Zo ja,  
welke en tot wanneer?



## 2. Voorzieningen

2.1	Centrale verwarmingsinstallatie: Systeem Bouwjaar ketel Type ketel Onderhoudscontract Bijzonderheden	CV-combiketel, Intergas propaan afgevuld met antivries.  In onderhoud bij Installatiebedrijf Veldhuis te Ommen
2.2	Boiler/geiser: Systeem Bouwjaar Inhoud	N.v.t.
2.3	Mechanische ventilatie: Bouwjaar Ruimten	Ja Badkamer Dec, 2014
2.4	Elektrische installatie: Aantal groepen Aardlekschakelaar	5 Ja Combimagnetros, wasmachine en airco op aparte groep
2.5	Is het object aangesloten op: Gas/water/elektra? Riolering? C.A.I? Zo ja, op welke vertrekken van toepassing? Telefoon? Zo ja, op welke vertrekken van toepassing?	Ja Ja Ja, woonkamer N.v.t.
2.6	Warmwatervoorziening via?	Combiketel
2.7	Hoe oud is de keukeninrichting? Hoe oud is de keukenapparatuur?	Inrichting en apparatuur, dec 2014
2.8	Wanneer zijn sanitair en tegelwerk geplaatst?	2014

## 3. Omgeving

3.1	Hoe is de gezinssamenstelling van de buren?	2-persoons
-----	--	------------

3.2	Zijn er bijzonderheden te vermelden over de omgeving (bijvoorbeeld: buren, geluidsoverlast, stankoverlast, voorzieningen in de omgeving)?	Geen bijzonderheden
-----	---	---------------------



#### 4. Kadastrale zaken

4.1	Van wie zijn de erfafscheidingen?	Beukenhaag H3-H4 is van H4; rest H3.
-----	-----------------------------------	--------------------------------------

#### 5. Financiële zaken

5.2	Zijn er zaken gehuurd, geleased of in bruikleen?	Nee
-----	--	-----

#### 6. Overige informatie

6.1	Wat zijn de afmetingen van de ruimten: Woonkamer Keuken Slaapkamer(s) Badkamer Overig	5.20 x 4.00 m 4.50 x 2.00 m 2.50 x 4.00 m & 2.20 x 2.00 m 2.00 x 1.20 m + 0.90 x 0.90 m douche 2.65 x 1.40 m Inpandige berging
6.2	Zijn er buitenkranen? Zo ja, zijn deze af te tappen (bij vorst)?	Nee
6.3	Hoe is de ligging van de tuin?	Op het Zuiden
6.4	Wat is de breedte van de tuin? Wat is de diepte van de tuin?	
6.5	Is u verder nog informatie bekend die voor koper van belang kan zijn?	Nee